

Vefsn Kommune

8650 Mosjøen

Deres ref: saknr:15/883-3

Vår ref:

2017/1512

Dato:

06.10.2017

## **Branntilsyn Helgelandssykehuset HF Mosjøen 2017 Somatikk**

Branntilsyn

Etter branntilsyn ble det avdekket en del avvik:

### **Avvik 1**

Manglende kontroll/vedlikehold

#### **Avvik fra:**

Forskrift om brannforebygging §§ 4, 5 og 10 samt og Internkontrollforskriften § 5

#### **Kommentarer:**

Det ble under tilsynet avdekket at en rekke av objektets innretninger for brannbegrensning ikke fungerer som forutsatt, dette gjelder blant annet:

- Brannseksjonerende innretninger
- Branncellebegrensende innretninger
- En rekke dører som er av røyk/celle/seksjonerende karakter står med trekile og fungerer dermed ikke som forutsatt.
- Flere av rømningsveger har mulighet for låsing, som kan gjøre hurtig og sikker rømming vanskelig/ikke gjennomførbar

**Tiltak:** Lagt inn i vårt arbeidsordresystem med frist for utført 15.12.2017

### **Avvik 2**

Manglende systematisk sikkerhetsarbeid

#### **Avvik fra:**

Forskrift om brannforebygging §§ 12 og 13 samt og Internkontrollforskriften § 5

#### **Kommentarer:**

Det ble under tilsynet avdekket at det ved virksomheten ikke finnes system som ivaretar nytilsatte/innleide/vikarer nødvendig brannforebyggende opplæring.

Tiltak: Mitt forslag for å ivareta dette er å lag et opplæringsprogram i Campus. Dette vil ikke erstatte ordinær opplæring, men gi førstehåndsoplæring slik at nytilsatt vet hvordan de skal forholde seg når brannalarmen går.

### **Avvik 3**

Manglende kontroll/vedlikehold

#### **Avvik fra:**

Forskrift om brannforebygging §§ 5 og 10 samt og Internkontrollforskriften § 5

#### **Kommentarer:**

Det ble under tilsynet avdekket manglende vedlikehold/ettersyn av manuelt slukkeutstyr på objektet (Håndslukkere/brannslanger)

Noe utstyr var ettersett og kontrollert. Alle installasjoner ble ikke ettersett.

### **Avvik 3**

Manglende kontroll/vedlikehold

#### **Avvik fra:**

Forskrift om brannforebygging §§ 5 og 10 samt og Internkontrollforskriften § 5

#### **Kommentarer:**

Det ble under tilsynet avdekket manglende vedlikehold/ettersyn av manuelt slukkeutstyr på objektet (Håndslukkere/brannslanger)

Noe utstyr var ettersett og kontrollert. Alle installasjoner ble ikke ettersett.

Tiltak: Det ble umiddelbart etter tilsyn tatt kontakt med Helgeland brannsikring for å lukke dette avviket.

Utført.

### **Anmerkning 1**

Lagring i rømningsveger

#### **Kommentarer:**

Enkelte av rømningsveger i objektet brukes som lagringsplass. Dette er ikke en løsning som tillates.

Tiltak: Rydding i rømningsveiene er satt på dagsorden 19.10.2017

Med vennlig hilsen

Hallvard Karlsen  
Avdelingsleder teknisk  
Helgelandssykehuset Mosjøen