

Helgelandssykehuset HF  
Postboks 601  
8607 MO I RANA

Vår ref.  
21/02663-3

Vår dato:  
07.05.2021

Deres ref.  
2020/830

Deres dato:  
23.04.2021

Vår saksbehandler:  
Einar K Merli - 976 51 687

---

## Avinor AS - Kommunene Alstahaug og Leirfjord - Tomteutredning - Nytt sykehus i Sandnessjøen og omegn - Nye Helgelandssykehuset - Uttalelse fra Avinor

Vi viser til Deres brev av 23.04.2021 vedrørende høring av tomteutredning for nytt sykehus i Sandnessjøen og omegn, Nye Helgelandssykehuset.

Etter det vi forstår har det vært gjennomført flere silingsrunder, og man står igjen med 5 forslag til lokalisering av det Nye Helgelandssykehuset i Sandnessjøen sentrum:

- Dagens sykehustomt (1)
- Kvernåsen (2)
- Horvnes vest (3)
- Horvnes øst (4)
- Rishatten (7)

### 1. Innledning

Luftfartstilsynet har den 09.05.2017 med hjemmel i § 1 i Forskrift om sertifisering av flyplasser mv. datert 25.08.2015, jf. artikkel 6 i EU-forordning nr. 139/2014, sertifisert Sandnessjøen lufthavn Stokka. Etter søknad fra Avinor endret Luftfartstilsynet den 12.01.2021 sertifiseringsbasisen (CB) for lufthavnen til CS-ADR-DSN utgave 4.

Alle de 5 forslagene til lokalisering av det Nye Helgelandssykehuset ligger ca. 8,0 – 10,7 km nordøst for landingsterskel til bane 20 (fra nord) ved Sandnessjøen lufthavn.

### 2. Høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Sandnessjøen lufthavn

De 5 lokaliseringalternativene er ikke berørt av hinderflater (høyderestriksjonsflater) i restriksjonsplanen for Sandnessjøen lufthavn, jf. EASA-krav CS ADR-DSN.H og CS ADR-DSN.J.475 om hinderflater og begrenning av hinder, gjeldende fra 08.12.2017.

Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for rapportering, registrering og merking av luftfartshinder:

<https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/>

### 3. Byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg

De 5 lokaliseringsalternativene er heller ikke berørt av byggerestriksjonskrav (BRA-krav) for flynavigasjonsanleggene ved lufthavnen, jf. § 6 i *Forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste, BSL G 6-1 av 27.06.2011*.

### 4. Flystøysoner

Avslutningsvis er de 5 forslagene til lokalisering av det Nye Helgelandssykehuset ikke berørt av gjeldende flystøysoner for Sandnessjøen lufthavn.

### Med vennlig hilsen

Avinor AS

Einar K Merli  
Arealplanlegger  
Masterplaner og arealdisponering

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi: Alstahaug Kommune, Statsforvalteren i Nordland